

赛佰特国际用户服务中心

维修服务报告 Service Report

编号: Service No.2020566806

送修单位 Customer	云南	联系人 Contact Person	龚老师	电话 Tel:	15012260442
品牌 Brand	赛佰特	产品型号 Model No.	CBT-WSN-IMO TE	数量 Amount	1套
机身号码	No.2020566806				
用户故障描述 Stated Issue	使用频率过高, 电路板多处自然损坏及电路模块自然损坏				
机器外观状况 Appearance	外观 7 成, 使用时间三年多	附件 Accessory	无		
保修卡号 Warranty No.	保外维修		保修 Warranty	是 Yes <input type="radio"/> 否 No <input checked="" type="radio"/>	
购机日期 Purchase Date	2020 年 9 月 9 日				
故障原因 Fault Cause	使用频率过高, 电路板多处自然损坏及电路模块自然损坏				
故障处理 Fault Handling	基本情况: 杂包装, 电路腐蚀, 损坏严重。 检修情况: 1、清洗, 干燥 2、维修主板 3、维修模块 4、更换耗材 5、维修参数检测				
更换配件 Parts	1. 7寸 TFT-LCD 电阻式触摸屏 (1块); 2. 无线网卡 (1块); 3. wifi 网卡: Node-Wifi (1块); 4. CPU: Samsung S5pv210 Cortex-A9 (1块).				
维修级别 Service Level	基本维修 3		电路维修 2		测试 3
维修结果 Result	报价维修	维修工程师 Repair Engineer	杨林坤 2023.10	检测工程师 Inspection Engineer	张林
人工费 Labour Cost	无	配件费 Spare Parts Cost	¥5000.0	合计费用	¥5000.0

维修复核:

主管:

商管:

客服电话或者网络确认:

财务:

赛佰特国际用户服务中心

维修服务报告 Service Report

编号: Service No.2020566706

送修单位 Customer	云南	联系人 Contact Person	龚老师	电话 Tel:	15012260442
品牌 Brand	赛佰特	产品型号 Model No.	CBT-WSN-IM OTE	数量 Amount	1套
机身号码	No.2020566706				
用户故障描述 Stated Issue	使用频率过高, 电路板多处自然损坏及电路模块自然损坏				
机器外观状况 Appearance	外观7成, 使用时间三年多	附件 Accessory	无		
保修卡号 Warranty No.	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">除外维修</div>		保修 Warranty	是 Yes <input type="radio"/> 否 No <input checked="" type="checkbox"/>	
购机日期 Purchase Date	2020年9月9日				
故障原因 Fault Cause	使用频率过高, 电路板多处自然损坏及电路模块自然损坏				
故障处理 Fault Handling	基本情况: 杂包装, 电路腐蚀, 损坏严重。 检修情况: 1、清洗, 干燥 2、维修主板 3、维修模块 4、更换耗材 5、维修参数检测				
更换配件 Parts	1. CPU: Samsung S5pv2w Cortex-A8 (1块); 2. APRS 接2 (1块); 3. 7寸 TFTLCD 电阻式触摸屏 (1块)。				
维修级别 Service Level	基本维修 3	电路维修 2	测试 3		
维修结果 Result	报价维修	维修工程师 Repair Engineer	杨林坤 2023.10	检测工程师 Inspection Engineer	<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">张林</div>
人工费 Labour Cost	无	配件费 Spare Parts Cost	¥4900.0	合计费用	¥4900.0

维修复核:

主管:

商管:

客服电话或者网络确认:

财务:

赛佰特国际用户服务中心

维修服务报告 Service Report

编号: Service No.2020567106

送修单位 Customer	云南	联系人 Contact Person	龚老师	电话 Tel:	15012260442
品牌 Brand	赛佰特	产品型号 Model No.	CBT-IOT-OLEP	数量 Amount	1套
机身号码	No.2020567106				
用户故障描述 Stated Issue	使用频率过高, 电路板多处自然损坏及电路模块自然损坏				
机器外观状况 Appearance	外观旧, 已使用三年多	附件 Accessory	无		
保修卡号 Warranty No.	保外维修		保修 Warranty	是 Yes <input type="radio"/> 否 No <input checked="" type="checkbox"/>	
购机日期 Purchase Date	2020年9月9日				
故障原因 Fault Cause	使用频率过高, 电路板多处自然损坏及电路模块自然损坏				
故障处理 Fault Handling	基本情况: 腐蚀, 电路模块坏。 检修情况: 1、清洗, 干燥。 2、维修电路。 3、更换耗材。 4、出厂参数检测。				
更换配件 Parts	1. MCU 接口板 (1块), 7. ZigBee 节点 (1块); 3. 信号扩展板 (1块), 4. Cortex-A9 接口板 (1块); 5. Blue tooth: TI CC2541 4.0 (1块); 6. Cortex-M4 接口板 (1块)				
维修级别 Service Level	基本维修	电路维修	测试		
	23	23	23		
维修结果 Result	报价维修	维修工程师 Repair Engineer	杨林坤 2023.10	检测工程师 Inspection Engineer	张林
人工费 Labour Cost	无	配件费 Spare Parts Cost	¥5100.0	合计费用	¥5100.0

维修复核:

主管:

商管: 周永真

客服电话或者网络确认:

财务: 王文

赛佰特国际用户服务中心

维修服务报告 Service Report

编号: Service No.2020566906

送修单位 Customer	云南	联系人 Contact Person	龚老师	电话 Tel:	15012260442
品牌 Brand	赛佰特	产品型号 Model No.	CBT-WSN-IM OTE	数量 Amount	1套
机身号码	No.2020566906				
用户故障描述 Stated Issue	使用频率过高, 电路板多处自然损坏及电路模块自然损坏				
机器外观状况 Appearance	外观 7 成, 使用时间三年多	附件 Accessory	无		
保修卡号 Warranty No.	保外维修		保修 Warranty	是 Yes <input type="radio"/> 否 No <input checked="" type="checkbox"/>	
购机日期 Purchase Date	2020 年 9 月 9 日				
故障原因 Fault Cause	使用频率过高, 电路板多处自然损坏及电路模块自然损坏				
故障处理 Fault Handling	基本情况: 杂包装, 电路腐蚀, 损坏严重。 检修情况: 1、清洗, 干燥 2、维修主板 3、维修模块 4、更换耗材 5、维修参数检测				
更换配件 Parts	1. 7寸 TFT LCD 电阻式触摸屏 (1块); 2. Mini PCIe 3G 模块 (1块); 3. ZigBee 节点: ZigBee V3.0 (1块); 4. 柯需. 湿度传感器: STMB5 (各1块);				
维修级别 Service Level	基本维修 3	电路维修 2	测试 3		
维修结果 Result	报价维修	维修工程师 Repair Engineer	杨林坤 2023.10	检测工程师 Inspection Engineer	张林
人工费 Labour Cost	无	配件费 Spare Parts Cost	¥9900.0	合计费用	¥4900.0

维修复核:

主管:

商管:

客服电话或者网络确认:

财务:

周永其
王文